



# RILIEVO FOTOGRAFICO

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. N. 48//2022



2

**PIANO TERRA**  
H=3,63m

**PIANO PRIMO SOTTOSTRADA**  
H=2,40m



Foto n. 1 - Foto aerea dell'immobile oggetto di pignoramento



Foto n. 2 - Vista del palazzo da via G. Mazzini



Foto n. 3 - Vista dell'ingresso comune al palazzo



Foto n. 4 - Vista della camera



Foto n. 5 - Vista della camera, dell'antibagno/sgombero e del soppalco



Foto n. 6 - Vista dell'antibagno/sgombero e del soppalco



Foto n. 7 - Vista del bagno



Foto n. 8 - Vista del bagno



Foto n. 9 - Vista dell'angolo cottura (che andrà rimosso) e della porta d'ingresso



Foto n. 10 - Vista della scala di accesso al piano seminterrato



Foto n. 11 - Vista della scala di accesso al piano seminterrato



Foto n. 12 - Vista della cantina al piano seminterrato



Foto n. 13 - Vista della cantina al piano seminterrato



Foto n. 14 - Vista della pompa di calore ad alimentazione elettrica e relativo quadro posto al piano seminterrato nella cantina di pertinenza



Foto n. 15 - Vista della cantina al piano seminterrato con la predisposizione di un eventuale collegamento con l'ufficio