

**ALLEGATO 1:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro**



1 - Fronte principale edificio da Via Castelletto 3



2- Corridoio Centrale abitazione

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro



3- Cucina abitabile



4- Salotto

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro



5- Bagno



6. Camera da letto Lato SUD

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro




7.Seconda camera da letto Lato Ovest

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro




8. Locale Ripostiglio con caldaia



9. Doppio vetro presente solo su alcune finestre

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro



10. Veduta dalla finestra cucina



11. Porta zincata Garage



12.Interno garage



13.Interno garage

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro



14. Quadro Contatori Energia Elettrica nel locale contatori



15. Contatori Acqua nel locale contatori

Procedimento di esecuzione immobiliare n.102/2022 R.G.E.
..... contro