




PORTICO RICAVATO SENZA AUTORIZZAZIONE AL POSTO DEL GARAGE.




ZONA RICAVATA AL POSTO DELLA CUCINA NELLA ZONA SOGGIORNO, SENZA AUTORIZZAZIONE.







BAGNO RICAVATO AL PIANO
SOTTOSTRADA, SENZA AUTORIZZAZIONE.





CUCINA RIVAVATA IN LOCALE CON
ALTEZZA NON IDEALE (L 2,40m)





