

1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INIZIALE N° 62 FOTO(prima dell'alluvione)



Foto 01_ prospetto principale



Foto 02_particolare prospetto principale



Foto 03_prospetto retro



Foto 04_prospetto retro



Foto 05_prospetto retro



Foto 06_prospetto principale retro



Foto 07_prospetto retro



Foto 08_particolare muro esterno



Foto 09_particolare muro esterno



Foto 10_particolare muro esterno



Foto 11_sgombero e forno in corpo staccato



Foto 12_sgombero in corpo staccato



Foto 13_particolare esterno



Foto 14_particolare esterno



Foto 15_particolare esterno



Foto 16_numero civico



Foto 17_cucina



Foto 18_cucina



Foto 19_soggiorno



Foto 20_particolare solaio



Foto 21_camera



Foto 22_camera



Foto 23_camera



Foto 24_camera



Foto 25_camera



Foto 26_camera



Foto 27_camera



Foto 28_camera



Foto 29_camera



Foto 30_particolare solaio



Foto 31_camera



Foto 32_camera



Foto 33_camera



Foto 34_particolare finestra



Foto 35_camera



Foto 36_particolare solaio



Foto 37_particolare solaio



Foto 38_camera



Foto 39_solaio



Foto 40_solaio



Foto 41_solaio



Foto 42_sgombero



Foto 43_sgombero



Foto 44_solaio



Foto 45_particolare solaio



Foto 46_sgombero



Foto 47_sgombero



Foto 48_sgombero



Foto 49_sgombero



Foto 50_sgombero



Foto 51_sgombero



Foto 52_sgombero



Foto 53_sgombero



Foto 54_sgombero



Foto 55_particolare tetto



Foto 56_terreno



Foto 57_terreno



Foto 58_terreno



Foto 59_terreno



Foto 60_terreno




Foto 61_terreno



Foto 62_terreno