

RILIEVI FOTOGRAFICI





Foto 1 – Vista aerea del complesso immobiliare



Foto 2 – Vista del complesso immobiliare da Via Navacchio.





Foto 3 – Vista complesso immobiliare da corte pertinenziale.



Foto 4 – Vista immobili da corte pertinenziale (particolare tettoia di collegamento corpi di fabbrica non legittimata da titoli edilizi).





Foto 5 – Vista complesso immobiliare da corte pertinenziale.



Foto 6 – Interno abitazione – Ingresso piano terra.





Foto 7 – Interno abitazione – Cucina piano terra.



Foto 8 – Interno abitazione – Soggiorno Pranzo piano terra.



Foto 9 – Interno abitazione – Soggiorno Pranzo piano terra.



Foto 10 – Interno abitazione – vista vano scala da PT.



Foto 11 – Interno abitazione – Servizio Igienico PT.



Foto 12 – Interno abitazione – Camera piano primo





Foto 13 – Interno abitazione – 2° Camera piano primo



Foto 14 – Interno Abitazione – Studio piano primo.



Foto 15 – Interno Abitazione – Servizio Igienico piano primo.



Foto 16 – Vista ingresso autorimessa (particolare tettoia di collegamento corpi di fabbrica non legittimata da titoli edilizi).



Foto 17 – Autorimessa PT.



Foto 18 – Annessi Rurali PT.



Foto 19 – Annessi Rurali PT.



Foto 20 – Annessi Rurali PT.